تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العمانية





ملخص شرح درس استخدام الأدوات واتباع التعليمات من الوحدة الأولى

موقع المناهج ← المناهج العمانية ← الصف الحادي عشر ← فيزياء ← الفصل الأول ← الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 18:51:53 2024-09-03

إعداد: مراد البلوشي

التواصل الاجتماعي بحسب الصف الحادي عشر









اضغط هنا للحصول على حميع روابط "الصف الحادي عشر"

روابط مواد الصف الحادي عشر على تلغرام

<u>الرياضيات</u>

اللغة الانجليزية

اللغة العربية

التربية الاسلامية

المزيد من الملفات بحسب الصف الحادي عشر والمادة فيزياء في الفصل الأول	
نموذج إجابة الامتحان النهائي الموحد الدور الأول	1
ملخص الوحدة الثانية	2
اختبار عملي نموذج ثاني.	3
اختبار عملي محلول	4
اختبار عملي حديث	5



بعض الارشادات العامة دخل مختبر الفيزياء

- العمل بأمان في مختبر الفيزياء جانب أساسي من جوانب التعلم الذي يتميّز به العمل التجريبي.
 - كن دائمًا مستمعًا جيدًا للتعليمات، وملتزمًا التوجيهات وقواعد السلوك بعناية.
- إذا لم تكن متأكّدًا من أي جانب من جوانب عملك التجريبي، فلا تتوان في سؤال معلّمك، وإذا كنت تود تصميم استقصاء خاص بك، فاطلب إلى معلّمك أن يتحقّق من خطّتك قبل تنفيذها.
- العديد من احتياطات الأمان والسلامة في مختبر الفيزياء تُعنى بمنع حدوث ضرر يلحق بالطالب أو بالأجهزة والأدوات.



بعض الارشادات العامة دخل مختبر الفيزياء

ضع كل الأدوات في حوض بحيث إذا انسكب شيء منها لا يؤثّر على أوراق العمل. فإذا كنت تستخدم الماء الساخن أو المغلي؛ فاستخدم ماسكًا لحمل الأوعية مثل الكؤوس.	استخدام السوائل في العمل
ضع ميزان الحرارة بشكل آمن على الطاولة فور الانتهاء من استخدامه، وتأكّد من موقعه بحيث لا يتدحرج، وإذا تعرّض للكسر؛ فأبلغ معلّمك فورًا، ولا تلمس الزجاج المكسور أو السائل المتسرّب منه.	استخدام ميزان الحرارة الزجاجي المُعبّا بسائل
ارتد نظّارات واقية تحسّبًا لحدوث انقطاع في السلك، واحذر من سقوط أثقال في حال انقطاع السلك؛ وضَع وسادة أو ما شابه على الأرض.	تعليق مواذ على أسلاك رفيعة
لا تتجاوز فرق الجهد الكهربائي الموصى به للمكوِّن الكهربائي، على سبيل المثال: فرق الجهد الكهربائي لمصباح ما هو (6 V).	توصيل مكوّنات كهربائية
إذا كان الحامل متحرِّكًا أو معرِّضًا لخطر الانقلاب، فثبِّته على الطاولة بإحكام.	استخدام الحوامل المعرضة للانقلاب
ضع شيئًا مناسبًا مثل صندوق لجمع الأجسام القابلة للتدحرُج، بحيث لا تسقط على الأرضية أو تؤثّر على تجربة شخص آخر.	استخدام الأجسام القابلة للتدحرج كالأسطوانات
لا توصل قطبَي الخلية أو البطارية أحدهما بالآخر بسلك كهربائي.	الخلايا الجافة 1.5 V





التمهيد











المسطرة

تقيس الاطوال



ساعات الايقاف تقيس الوقت







موازين درجة الحرارة


تقيس درجات الحرارة





الميكروميتر قياس الاطوال الدقيقة

التعلم القبلي











* المسطرة المترية

ستحتاج إلى معرفة استخدام أدوات وأجهزة قياس بسيطة مثل المساطر المترية، والموازين، والمناقل، وساعات الإيقاف، والأمّيترات والقولتميترات، أو تلك الأدوات الأكثر تعقيدًا مثل الميكروميترات والقدمات ذوات الورنية. عند استخدامك أدوات القياس هذه؛ فإنه يتوجّب عليك أن تكون على معرفة تامة بما يمثِّله كل قسم على التدريج، فإذا نظرت إلى الشكل ١-١ فإنك سترى أن كل قسم من التدريج على المسطرة (أ) يمثل (1 mm)، وكل قسم من التدريج على المسطرة (ب) يمثل (mm).




الشكل ١-١ تأكّد عند قراءة تدريج ما من أنك تعرف ما يمثّله كل قسم من التدريج

المسطرة المترية




ولكن إذا كنت تستخدم الأدوات بطريقة غير صحيحة؛ فاحتمال الوقوع في خطأ تقدير القياس يكون كبيرًا، على سبيل المثال: عند أخذ القراءة يجب أن يكون خطّ نظرك عموديًا على تدريج أداة أو جهاز القياس، وإلّا فستقع في خطأ اختلاف المنظر؛ وهذا الخطأ موضح في الشكل ١-٢. فعند النظر من النقطة (أ)، يبدو أن طول القضيب (mm)، وعند النظر من النقطة (ج) فإن طوله يبدو (mm) في حين أن النظر من النقطة (ب)، وهو الموقع الصحيح، فيكون الطول (23 mm).

تُعد المسطرة المترية، أو المسطرة العادية التي طولها (30 cm) الموضح جزء من طولها في الشكل ١-٢ أدوات قياس بسيطة، وأصغر قسم عليها هو (1 mm). تتميّز بعض الأدوات الأخرى بدقة أكبر لأن أصغر قسم لها يكون أقل من (1 mm)، وسندرس أداتين منها.



* المسطرة المترية


مثال ١: احسب طول السهم من خلال المسطرة:



نشاط۱

https://wordwall.net/play/6627/557/180

كما نلاحظ من الشكل ان هنالك فراغ بسيط جدا لكن يمكن يأثر بشكل كبير في القياسات وخصوصا في التجارب المعملية لذلك نحتاج أداة قياس اكثر دقة من المسطرة










القدمة ذات الورنية *

صُمّمت القدمة ذات الورنية بفكَّين لإمساك الجسم المُراد قياسه، وفي الشكل ١-٣ أُستُخدمت القدمة ذات الورنية لقياس قطر جسم كروي، كما يمكن استخدامها لقياس العمق والقطر الداخلي لأنبوب أيضًا.












تدريب ١١ أحسب قراءة القدمة ذات الورنية الموضحة في الاشكال التالي؟



القدمة ذات الورنية *










تدريب ١١ أحسب قراءة القدمة ذات الورنية الموضحة في الشكل التالي؟



التدريج المتحرك= 0.01cm


التدريج الكلي: 6.5cm+0.010cm=6.510 cm





نشاط ۱ (القدمة ذات الورنية)

https://wordwall.net/ar/resource/35337489








القراءه الكلية بوحدةmm= قراءة التدريج الرئيسي+ التدريج المتحرك


ملاحظة: وحدة قياس الميكرومتر هي mm



الميكروميتر *

مثال ۲:

احسب القراءة الصحيحة على مقياس الميكروميتر في الاشكال التالية؟




التدريج الكلي:

9.5mm+0.19mm=9.69mm

الميكروميتر * الميكروميتر *

تدریب ۱:

احسب القراءة الصحيحة على مقياس الميكروميتر في الاشكال التالية؟




التدريج الكلي:

1mm+0.14mm=1.14mm

الميكروميتر

تدریب ۲:


احسب القراءة الصحيحة على مقياس الميكروميتر في الاشكال التالية؟




التدريج الرئيسي= 6.5mm

التدريج الكلي:

6.5mm+0.48mm=1.14mm






التدريج الكلي: =0.0mm + 3mm =3.00mm=0.30cm التدريج الرئيسي= 3mm

التدريج الدائري= 0.0mm












التدريج الدائري= 0.013mm

التدريج الكلي: =0.013mm + 4.775mm =4.788cm=47.88mm



التدريج الرئيسي= 3mm

التدريج الدائري= 0.0mm

التدريج الكلي:

=0.013mm + 4.775mm =4.788cm=47.88mm





